

# 小型水力发电机组电子电动调速器

范 元 品

(南部县水电局)

本文介绍一种用电子开关电路，控制一台直流电动机作为执行元件的小型电动调速器(图1)，其特点是：




图1 八一电站电子电动调速器原理图

1. 电路无触点。
2. 执行电动机能根据频率偏差  $\Delta f$  的方向朝正反两个方向旋转，其转速与  $\Delta f$  成正比。
3. 能自动抑制“振荡”现象。
4. 制动性能可靠。
5. 在机组甩负荷工况中，该调速器能先快速关闭导水门，限制机组速率上升；当机组转速接近额定值时，再慢速动作，减小水锤压力升高值。在高水头压力管道式电站中尤为适用。

该装置经在南部县八一电站试验运行证明其性能基本满足设计要求。

## 一、电 原 理

### (一) 频率—电压转换环节(测频环节)

1. 接在正弦交流电源上的RC串联电路，如果适当选择R、C参数，可使电源频率  $f=50\text{Hz}$  时，容抗  $x_c=R$  阻值，从而  $\tilde{U}_c=\tilde{U}_R$ ，并且无论电源电压  $\tilde{U}$  的值如何变化，等式  $\tilde{U}_c=\tilde{U}_R$  恒成立。如果  $f \uparrow \rightarrow x_c \downarrow \rightarrow \tilde{U}_c \downarrow$ ，则  $\tilde{U}_c < \tilde{U}_R$ ；相反，如果  $f \downarrow \rightarrow x_c \uparrow \rightarrow \tilde{U}_c \uparrow$ ，则  $\tilde{U}_c > \tilde{U}_R$ 。

### 2. 比例减法运算放大电路

图2为一集成比例减法运算放大电路，它的输入输出关系是

$$U_o = \frac{R_f}{R_{er}} (\tilde{U}_R - \tilde{U}_c) \quad (1)$$

式中  $\tilde{U}_c$ 、 $\tilde{U}_R$  是输入两直流信号电压；  $U_o$  是输出电压；  $R_f$  和  $R_{er}$  分别是反馈电阻和输

\*本试验工作的初设资料由黄正槐、杨永斌工程师主持，调试工作中曾得到四川省水经校教务处、电工教研室、实验室的支持指导。

入电阻。

式(1)的意义是：运放器的输出等于两输入信号电压的差值再放大 $\frac{R_f}{R_{sr}}$ 倍。




图2

### 3. 利用RC串联电路和集成减法运放电路组成频率—电压转换电路。

图3把前述RC串联电路压降 $\tilde{U}_R$ 、 $\tilde{U}_c$ 分别经整流滤波后加在运放电路的输入端，

根据上述的讨论和公式(1)，可以得出 $U_y$ 不但正比于频率偏差的大小，而且极性也随频率偏差的方向而改变。图2所示参数，实验测得 $\Delta f - U_y$ 的关系曲线基本上和理论计算值接近。实验时先使外施电压 $\tilde{U} = 25$ 伏， $f = f_e = 50$ Hz、调节电位器 $R_w$ ，使 $U_y \approx 0$ ；改变外施电压 $\tilde{U} = 18$ 伏，这时 $U_y = 0$ 。以后保持 $\tilde{U} = 18$ 伏不变，改变 $f$ 为 $f_x$ ，测出对应的 $U_{yx}$ ，在直角坐标中连接点

( $f_x$ ,  $U_{yx}$ ) (图4)、其线性度较好。




图3




图4

## (二) 主 电 路

图5为两只反并连接的可控硅，经过单相半波可控整流后的直流电压加在直流电动机的电枢两端。




图5

在交流电压的正半周，设A为正、N为负，如果一直在正半周给可控硅 $SDK_1$ 加以触发( $SDK_2$ 在正半周处于反向电压下而截止)，使 $SDK_1$ 导通，交流电压的正半周加在电枢两端，电流如实线箭头所示方向，电动机朝一个方向旋转。如果改变可控硅的控制角(即脉冲移位)，则电枢电压大小

将改变，电机的转速就得到改变。

在交流电压的负半周， $N$ 端为正、 $A$ 端为负，如果一直在负半周给 $SDK_1$ 加以触发（ $SDK_1$ 在负半周处于反向电压下而截止）、 $SDK_2$ 导通，交流电压负半周加于电枢两端，电流如虚线箭头所示方向，电机将朝另一个方向旋转。同样，如果改变触发脉冲的控制角，电机转速也会得到改变。

### (三) 晶体管同步移相触发电路

该触发电路是由移相、锯齿波产生、脉冲产生三部分组成（图6）。

1. 移相是利用三相交流电源电压 $U_{BC}$ 与 $U_A$ 相位差 $\frac{\pi}{2}$ 的原理，主电路接在 $A$ 相相电路上，触发电路同步变压器原边接在 $BC$ 线电压上，同步变压器二次侧电压 $U_{T2}$ 和主




图6

电路电压 $U_A$ 相位差 $\frac{\pi}{2}$ 。图7(a)、(b)。

2. 锯齿波产生。 $U_{T2}$ 正半周由 $D_1$ 整流使电容器 $C_1$ 充放电，在电阻 $R_1$ 上产生正锯齿波压降。 $U_{T2}$ 负半周由 $D_2$ 整流使电容器 $C_2$ 充放电，在 $R_2$ 上产生负锯齿波压降，适当选择放电回路元件参数，可使放电时间接近交流电源的半个周期。

图7(C)。

3. 脉冲产生及输出。把前述频率—电压转换电路输出电压 $U_y$ 作为控制信号电压，与锯齿波电压叠加后加在三级管的发射结，分三种情况讨论：

(1) 当 $U_y$ 为负时， $D_4$ 、 $BG_2$ 反向偏置而截止； $BG_1$ 、 $D_3$ 能否导通决定于正锯齿波电压 $U$ 与 $U_y$ 叠加后的情况，两量叠加后，图6中“1”、“0”两点之间的电压为 $U_{1-0}=U-U_y$ ，(参见图6D)。在 $\omega t=0\sim$

$\frac{\pi}{2}$ 段，锯齿波电压 $U$ 大于 $U_y$ ， $U_{1-0}$ 为正， $D_3$ 阴极电位高于阳极电位而截止， $BG_1$ 亦截止；从 $\omega t=\frac{\pi}{2}$ 开始至 $\omega t=\frac{3\pi}{2}$ 段， $U$ 大于锯齿波电压 $U_y$ ， $U_{1-0}$ 为负， $D_3$ 、 $BG_1$ 正向偏置而导通，在相交点a对应时刻脉冲变压器，1MB副边感应一个脉冲电势 $U_g$ 去触发可控硅 $SDK_1$ ，在相交点a'对应时刻1MB副边感应一个负脉冲电势，但负脉冲被二极管 $D_7$ 封锁， $D_7$ 短接。总之，每一个锯齿波的下降段与 $U_y$ 相交时，在相交点对应时刻，触发电路便送出一个脉冲去触发可控硅 $SDK_1$ 。当 $U_y$ 的极性不变，而大小改变时，交




图7

点的位置将前后移动，触发脉冲也将前后移动，改变了可控硅的导通角，因此主电路中直流电动机电枢电压也将改变，其转速也随之改变。

(2). 当 $U_y$ 为正时，同理， $D_3$ 、 $BG_1$ 始终截止，正 $U_y$ 与负锯齿波电压 $U$ 叠加后控制着 $D_4$ 、 $BG_2$ 的导通与截止，在负锯齿波上升段与 $U_y$ 的交点 $b$ 对应时刻， $2MB$ 输出脉冲去触发 $SDK_2$  (图7e)。

(3). 当 $U_y = 0$ 时， $D_3$ 、 $BG_1$ 、 $D_4$ 、 $BG_2$ 均截止，触发电路不产生脉冲， $SDK_1$ 、 $SDK_2$ 均截止，执行电动机停止旋转。

总结上述各部分电路原理，得出下列关系：

$$f_s > f_e \text{ 时} \left\{ \begin{array}{l} \Delta f \uparrow - + U_y \uparrow - U_{g2} \text{ 前移} - SDK_2 \text{ 导通角} \uparrow - \text{电机正转加速;} \\ \Delta f \downarrow - + U_y \downarrow - U_{g2} \text{ 后移} - SDK_2 \text{ 导通角} \downarrow - \text{电机正转减速;} \end{array} \right.$$

$$f_s < f_e \text{ 时} \left\{ \begin{array}{l} \Delta f \uparrow - - U_y \uparrow - U_{g1} \text{ 前移} - SDK_1 \text{ 导通角} \uparrow - \text{电机反转加速;} \\ \Delta f \downarrow - - U_y \downarrow - U_{g1} \text{ 后移} - SDK_1 \text{ 导通角} \downarrow - \text{电机反转减速;} \end{array} \right.$$

$f_s = f_e$  时， $\Delta f = 0$ ， $BG_1$ 、 $BG_2$ 截止， $SDK_1$ 、 $SDK_2$ 截止，电机停转。

#### (四) 制动原理

实际上，当 $\Delta f = \pm 1 \text{ Hz}$ 时， $U_y = \pm 1.5 \text{ 伏}$ ，虽然这时 $U_y \neq 0$ ，但很小，它大部分降落在运放器的输出电阻和二极管的电阻上，因此三极管基极电流甚微，而处于截止状态。这样 $\Delta f = \pm 1 \text{ Hz}$ 的范围是一个“自然死区”。又由于 $|\Delta f| \rightarrow 0$ 时，电机减速旋转，转子储存的惯性能量不大，在自然死区内这个惯性能量耗尽，电机被迫停转。

在自然死区内，电机虽然停转，但由于水轮机导水机构的惯性作用将继续维持“开”或“关”的动作，企图“过调”(这种情况只有在甩负荷工况才会出现)，但当过调范围越出“自然死区”时，电机将以“反调”动作将频率维持在“自然死区”内。反调时电机电枢电压很小，因而“反调”时不存在惯性带来的上述问题。试验运行表明，如果 $|\Delta f|$ 不大，都不会出现过调现象。即使在甩负荷工况中也只是一次反调动作就能稳定下来，基本上不发生“过调振荡”现象。

## 二、主要元件的参数选择

### (一) 频率—电压转换环节

1. 交流侧电位器、电容器要选用精密度较高的元件；
  2. 滤波电容器和滤波负载电阻应满足  $RC \geq (5 \sim 8) T_e$  ( $T_e$  为额定周期)；
  3. 运放器的比例放大倍数  $\frac{R_f}{R_{sr}}$  要与触发电路参数配合，当 $|\Delta f| = 1 \text{ Hz}$ 时，满足
- $$\frac{R_f}{R_{sr}} \cdot (\bar{U}_R - \bar{U}_c) = 1.5 \text{ 伏。} \quad (2)$$

### (二) 触发电路

1. 同步电压的幅值  $U_{T2m}$  稍大于  $U_{ym}$ ，不然， $U_{ym}$  便与锯齿波无交点；
2.  $RC$  放电时间常数应满足公式

$$U_{TZMe} = -\frac{0.01}{RC} = 1.5 \text{ 伏} \quad (3)$$

同时满足(2)、(3)两式才能使自然死区大致在 $\Delta f = \pm 1$  Hz范围内。

### (三) 直流电动机选用

1. 按所需调速功选用功率，按关闭时间选用转速，同时注意与机械传动装置配合。当转速不能满足调速要求时，可调整串动机励磁电流使之满足。

2. 直流伺服电机、力矩电机性能最适合要求,但价格较贵,我们在试验中采用Zz系列普通型。

频率—电压转换环节的交流电源宜用线电压，排除三次谐波的影响。为了排除电压变化的影响，最好再加一节交流稳压。另外，在对应极限开度位置加装一只行程开关，其接点用来接通信号元件。

应当指出，本装置在没有备用电源或直流电源时，只能维持频率为额定值，不能关机。当执行电机功率较大时，此电路不太适宜。

《BASIC算法语言及其在PC-1500计算机上的应用》

## 征 订 通 知

为了普及与推广电子计算技术，迎接技术革新高潮，根据四川省水力发电工程学会要求，本刊特约请刘宗林同志将原“PC-1500计算机学习班”讲义进行了重新修订，增加了部份算例与应用方法，作为本刊“普及与推广电子计算机技术专号”出版，以满足广大科技工作者和单位的急需。

## 一、主要内容：

- 1、PC-1500计算机性能、操作与维修；
  - 2、PC-1500机配置的BASIC算法语言（包括：基本BASIC、扩展BASIC）及其在PC-1500机上的应用；各种键盘、指令，各种扩展功能（绘图、打印、外存录音机等）的使用；另附有例题、习题、指令表及错误信息表等。

## 二、收 费：

每册收工本费2元整。平刷免收包装及邮费，但邮件遗失本组不负责查询及赔偿；若需寄挂号，则按订费总金额10%加收包装与挂刷邮费。

### 三 订购手续:

单位集体和个人，均可订购。正楷详细填写订单（加盖公章）。汇款地点：

1. 银行信汇，开户银行：市人行青羊宫分理处。帐号：892051  
2. 邮汇地点：成都市青羊宫水电部成勘院《四川水力发电》编辑组。  
由于印数有限，我组将接收款先后顺序供应，直至售完为止。

《四川水力发电》编辑组

一九八四年五月